

Verwendung stoppen

SOFORTIGE MASSNAHMEN ERFORDERLICH

3M™ Fall Protection: Bestimmte DBI-SALA® Delta™ & Exofit XP™ Auffanggurte mit Lichtbogenschutz

Im Rahmen der fortlaufenden Verpflichtung von 3M Fall Protection zur Herstellung qualitativ hochwertiger Sicherheitsvorrichtungen und persönlicher Schutzausrüstungen führen wir regelmäßige Tests unserer Produkte durch. Der Lichtbogen-Standard (ASTM F887) verlangt, dass alle Auffanggurte mit Lichtbogenschutz einem Lichtbogen ausgesetzt und anschließend einem erfolgreichen dynamischen Falltest unterzogen werden. Während einer kürzlich durchgeführten Produktbewertung für bestimmte Produkte mit älterem Design (siehe unten) konnten wir keine klaren Zusammenhänge mit früheren Testberichten herstellen, die die Konformität mit ASTM F887 bestätigen.

Bestimmte kundenspezifische DBI-SALA® Delta™ & Exofit XP™ Auffanggurte mit Lichtbogenschutz von 3M™ Fall Protection

Aufgrund der äußerst geringen Stückzahlen dieser SKUs haben wir uns entschieden, nicht in die Tests zu investieren, die erforderlich wären, um die Konformität mit dem Lichtbogen-Standard ASTM F887 für die in der nachstehenden Liste aufgeführten Auffanggurte erneut zu validieren. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, diese Produkte nicht mehr auf dem Markt anzubieten. Die betroffenen Auffanggurte mit Lichtbogenschutz sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Kundenspezifische CE-Auffanggurte mit Lichtbogenschutz mit geringem Volumen/veraltet – Betroffene SKUs						
1101958	1101960	1101961	1101965	1101966	1101967	1101968
1101959	1111150	1111151	1111152			

Aus Vorsichtsgründen bitten wir die Endbenutzer, diese Gurte an uns zurückzusenden. Wir gewähren daraufhin einen Barrabatt, sofern die Gurte eine Prüfung vor dem Einsatz gemäß unserer Gebrauchsanweisung bestehen.

Uns sind keine Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit diesem Problem bekannt. Wir haben keine Kundenbeschwerden bezüglich dieser Produkte erhalten, sondern wurden im Rahmen einer internen Überprüfung auf diese Situation aufmerksam.

Benutzer/Besitzer: Überprüfen Sie Ihren Auffanggurt sofort, um festzustellen, ob es sich um eine der betroffenen Teilenummern handelt. Die Teilenummer des Auffanggurts ist auf dem Etikett des Gurts zu finden. Sie sollten diese Auffanggurte nicht in einer Umgebung oder bei einer Anwendung nutzen, bei der die Gefahr eines Lichtbogenüberschlags besteht. Uns sind keine Verletzungen durch Lichtbogen in der Praxis bekannt, aber es besteht die Möglichkeit, dass der Gurt nach einem Lichtbogenüberschlag nicht mehr die erforderliche Leistung erbringt.

Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie einen betroffenen Gurt besitzen, wenden Sie sich bitte an den 3M-Kundendienst unter +33 (0) 4 83 58 08 08 oder informationfallprotection@mmm.com und übermitteln Sie uns Ihre Kontaktinformationen. Daraufhin werden wir Vorkehrungen für die Produktrückgabe und den Barrabatt treffen.

Vertriebspartner: Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst unter +33 (0) 4 83 58 08 08 oder informationfallprotection@mmm.com, um eine Liste aller betroffenen Gurte zu erhalten, die an Sie verkauft wurden. Die betroffenen Teilenummern sind oben angegeben. Wenn Sie einen der betroffenen Gurte auf Lager haben, sollten Sie ihn an 3M Fall Protection zurücksenden, um eine Gutschrift zu erhalten. Bitte leiten Sie diesen Produktrückruf sofort an Ihre Kunden/Benutzer weiter, die betroffene Produkte bei Ihnen gekauft haben, und fordern Sie sie auf, diese Mitteilung zu lesen und entsprechend zu handeln.

3M verpflichtet sich weiterhin, unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte und Leistungen anzubieten. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen oder Ihren Kunden durch diese Situation entstehen. Wir danken Ihnen für Ihre weitere Unterstützung der Produkte und Leistungen von 3M Fall Protection.