

Aufruf zur Überprüfung ABS- Lock III-R-ST Anschlagpunkte



Im Rahmen einer Kunden-Schadensmeldung ist an einem unserer Anschlagpunkte während der Montage ein untypisches Versagensbild festgestellt worden, welche der makroskopischen Untersuchung zufolge zwar auf einen Gewaltbruch zurückzuführen ist, was jedoch durch ein unregelmäßiges Werkstoffgefüge begünstigt werden konnte.

Da wir Ihnen als unseren Kunden stets ein sicheres und bestmögliches Produkt anbieten wollen, möchten wir Sie eindringlich darum bitten, uns Ihre Anschlagpunkte der folgenden Chargen zuzusenden, damit diese kostenlos ausgetauscht und so ein Risiko bei der Verwendung ausgeschlossen werden kann.

- 1901119
- 1902523

Haben Sie einen Anschlagpunkt aus den vorgenannten Chargen im Einsatz?
Dann senden Sie uns diese bitte zu. Sie erhalten umgehend Ersatz.

<https://www.absturzschutz.de/montage-wartung/warnhinweise-rueckrufe/ueberpruefung-anschlagpunkt-abs-lock-iii-r-st.html>