3M Fall Protection

Capital Safety Group EMEA
Le Broc Center, Bâtiment A
Z.1. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc, Cedex
Frankreich

Telefon: +33 (0) 4 97 10 00 10
Fax: +33 (0) 4 93 08 79 70
Website: www.3m.com/fallprotection
E-Mail: informationfallprotection@mmm.com

ANZEIGE ZUR NACHRÜSTUNG

3M™ DBI-SALA EINSTELLBARE BRÜSTUNGSKLEMME (OSHA und CE)

Die 3M™ DBI-SALA Einstellbare Brüstungsklemme ist eine tragbare, werkzeuglose Basis, die für Mannlöcher und Zugang zu engen Räumen/Bergungsanwendungen entwickelt wurde.

3M Fall Protection hat festgestellt, dass die Brüstungsklemmen die Lastanforderungen aus der „Bedienungsanleitung“ sowie den Produktetiketten nicht in allen Einstellpositionen vollständig erfüllen. Es gibt keine Berichte über Unfälle und Verletzungen im Zusammenhang mit diesem Problem. Dieses Problem betrifft ausschließlich folgende Teil-/Modellnummern, die auf den Produktetiketten der Einheiten aufgeführt sind: 8512285, 8562285, 8510715, und 8516088.

Hinweis: Es handelt sich bei dieser Mitteilung nicht um einen Produktrückruf.



Einstellbare Brüstungsklemme

Um dieses Problem zu beheben, hat 3M Fall Protection eine Designänderung für eine Komponente der Brüstungsklemme entwickelt. Diese Änderung beschränkt die Einstellung des Mastauslegers beim Einsatz als Absturzsicherung auf die 90 Grad Position. Zu Rettungszwecken ist der vollständige Einstellungsbereich von bis zu 180 Grad nicht betroffen. Durch die Designänderung wurde außerdem die Nennkapazität (Nutzlast) der Brüstungsklemme auf einen Anwender von 140 kg verringert. Diese Änderung wird in alle Systeme integriert, die nach dem 10. November 2017 gefertigt werden, und ist als Nachrüstung für alle Benutzer erhältlich, die die Systeme vor dem 10. November 2017 gekauft haben.

Endnutzer: Falls Sie ein betroffenes Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter +33 (0) 4 97 10 00 10 oder schicken Sie eine E-Mail an informationfallprotection@mmm.com, um Ihren Nachrüstsatz kostenlos zu erhalten. Nachrüstsatz Artikel-Nummer 8547945. Wenn Sie uns Ihre Kontaktinformationen, Lieferadresse sowie die Teile-/Modelldetails Ihres Produkts hinterlassen, werden wir Ihnen den Nachrüstsatz kostenlos zukommen lassen. Wenn Sie den Nachrüstsatz erhalten, suchen Sie bitte die aktualisierte Bedienungsanleitung, die sich unter http://capitalsafety.webdamdb.com/viewphoto.php?&albumId=562594&imageId=15807097 befindet

Händler: Sollten Sie 3M™ DBI-SALA Einstellbare Brüstungsklemmen im Bestand haben, die vor dem 10. November 2017 produziert wurden, kontaktieren Sie unsere Kundendienstabteilung unter +33 (0) 4 97 10 00 10 oder schicken Sie eine E-Mail an informationfallprotection@mmm.com, um Ihren Nachrüstsatz zu erhalten. Bitte leiten Sie diese Anzeige zur Nachrüstung an alle Kunden weiter, die betroffene Produkte von Ihnen erworben haben, und stellen Sie jegliche von Ihren Kunden bei der Nachrüstung benötigte Hilfe bereit. Wenn Sie unsere Verkaufshistorie von an Sie verkauften Brüstungsklemmen noch nicht erhalten haben, rufen Sie uns bitte an unter +33 (0) 4 97 10 00 10 oder schicken Sie eine E-Mail an informationfallprotection@mmm.com.

S.A.S au Capital de 7 581 257, 48 €
R.C.S Grasse 420 625 667
Siret 420 625 667 00035
APE 4669 B
No de TVA FR 36 420 625 667