



WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

Überprüfung von Hebebändern



Hebebänder müssen aus Sicherheitsgründen **vor und während** jedem Gebrauch auf Mängel geprüft werden.

Diese Prüfliste ist nur eine Unterstützung für die Überprüfung der Anschlagmittel und gilt nicht ausschließlich.

Der Sachkundige trägt die Verantwortung für die Überprüfung!

1. Label kontrollieren



WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

Das Label muss folgende Punkte enthalten:

- Serien-Nr.
- Tragkraft
- Herstellungsdatum
- DIN
- Hersteller
- CE-Kennzeichnung

Label in Ordnung



Label nicht vorhanden

Hebeband nicht mehr verwenden!



2. Band kontrollieren

Das Band muss auf folgende Punkte kontrolliert werden:

- Einschnitte
- Beschädigung
- Verformung durch Reibabtrieb
- Einfluss auf aggressive Stoffe (Säure/Laugen)
- Durchschnitt der Webkante
- Querschnitt des Bandes (nicht mehr als 10 %)

Bei Unsicherheit,
Hebeband bitte nicht
mehr verwenden!



Band in Ordnung



Band nicht in Ordnung wegen Einschnitt



3. Sonderbauteile prüfen



WIEDENMANN
... weil viel davon abhängt!

Sonderbauteile (z. B. Schutzschlauch) auf folgende Punkte prüfen:

- Einschnitte
- Beschädigung
- Verformung durch Reibabtrieb
- Einfluss auf aggressive Stoffe (Säure/Laugen)

Schutzschlauch in Ordnung



Wenn **NUR** der Schutzschlauch beschädigt ist, kann das Hebeband weiter verwendet werden. Bitte Schutzschlauch **!** entfernen.