

Rückruf: Kletterausrüster DMM Wales ruft Karabiner zurück

Der Kletterausrüster DMM Wales ruft Karabiner zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei einigen Karabinern der Schließmechanismus fehlerhaft sein. Es besteht das Risiko, dass der Karabiner nicht richtig schließt.

Potentiell sind alle Modelle, alle Farben und alle Gate Types von dem Sicherheitsproblem betroffen. DMM Wales hat aus deshalb nun einen Rückruf für folgende Karabiner aus den Produktionsjahren 2014 und 2015 veröffentlicht



[ig_icon icon="genericon-notice" size="large"] Betroffene Modelle

A33# Ultra D
A36# Aero HMS
A82# Zodiac
A84# Klettersteig
A872 Belay Master
A89# Boa 25kN
A90# Boa 30kN
A91# Captive Eye

A98K# Sidewinder
C41# 10mm Steel
Offset D
C45# 10mm Steel
Oval
C81# 12mm Steel
Offset D
C84# 12mm Steel
Klettersteig
C85# 12mm Steel
Boa
C96# Steel Captive
Eye

[ig_icon icon="genericon-notice" size="large"] Betroffene Seriennummern:

2014 Produktion - 14138xxxxX to 14365xxxxX
2015 Produktion - 15001xxxxX to 15254xxxxX

Die Seriennummer ist auf der Seite des Karabiners eingestanzt

Betroffene Karabiner sollten nicht mehr eingesetzt werden.

[ig_button size="medium" color="blue" style="normal"

link="http://dmmclimbing.com/news/2015/09/recall-returns-procedure/" target="_blank"]Weitere Informationen >>[/ig_button]

[ig_button size="medium" color="red" style="normal" link="http://dmmclimbing.com/documents/dmm-product-safety-warning-11-09-2015.pdf" target="_blank"]PDF - Übersicht betroffener Produkte >> [/ig_button]